



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MORELOS

ESCUELA DE TÉCNICOS LABORATORISTAS

INFORME DEL ACONDICIONAMIENTO E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS Y CÁMARAS DE VIGILANCIA DENTRO DEL ÁREA PERIMETRAL DEL PLANTE DE ETL

CUERNAVACA, MOR., A 18 DE MAYO DE 2026



La Escuela de Técnicos Laboratoristas continúa con acciones de mantenimiento y acondicionamiento de nuestras instalaciones y corredores de los alrededores, particularmente en cableado, instalaciones eléctricas, luminarias y cámaras de videovigilancia.

Estas labores forman parte del programa de fortalecimiento de seguridad y bienestar universitario.

Agradecemos el apoyo y trabajo colaborativo para que esto sea posible. Reiteramos el compromiso de continuar atendiendo las necesidades de la ETL.

A continuación se describen los avances de acondicionamiento realizados, entérate de lo que se ha hecho en nuestra escuela.

INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE SEGURIDAD

IMAGEN	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
	EDIFICIO 9	15	SE REALIZARON LAS CONEXIONES PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LAS CÁMARAS
			



INSTALACIÓN DE LUMINARIAS

IMAGEN	LOCALIZACIÓN	CANTIDAD	OBSERVACIONES
	<p>PASILLO A CAFETERÍAS DE BIOMÉDICA</p>	<p>2</p>	<p>SE INSTALARON LÁMPARAS CON FOTOCELDAS EN ÁREAS CON ILUMINACIÓN DEFICIENTE</p>
	<p>CAMINO HACIA LAS CAFETERÍAS BIOMÉDICA PARTE CENTRAL DEL EDIFICIO ANTIGUO DE BIOLOGÍA</p>	<p>2</p>	<p>SE INSTALARON REFLECTORES EN ÁREAS SIN ILUMINACIÓN</p>
	<p>CAMINO HACIA LAS CAFETERÍAS BIOMÉDICA COSTADO IZQUIERDO DEL EDIFICIO ANTIGUO DE BIOLOGÍA</p>	<p>1</p>	<p>SE INSTALARON LÁMPARAS CON FOTOCELDAS EN ÁREAS SIN ILUMINACIÓN</p>
	<p>VISTA NOCTURNA CAMINO HACIA LAS CAFETERÍAS BIOMÉDICA PARTE DE ATRAS DEL EDIFICIO ANTIGUO DE BIOLOGÍA</p>	<p>-</p>	<p>VISTA NOCTURNA DE ÁREAS, QUE NO TENÍAN ILUMINACIÓN PREVIA</p>
	<p>ESCALERAS QUE SUBEN A LAS AULAS MÓVILES 5 Y 6</p>	<p>2</p>	<p>SE INSTALARON REFLECTORES EN ÁREAS SIN ILUMINACIÓN</p>



	<p>ESQUINA DEL AULA MÓVIL 5</p>	<p>1</p>	<p>SE INSTALARON REFLECTORES EN ÁREAS SIN ILUMINACIÓN</p>
	<p>VISTA NOCTURNA ESQUINA DEL AULA MÓVIL 5</p>	<p>-</p>	<p>VISTA NOCTURNA DE INSTALACIONES QUE NO TENÍAN ILUMINACIÓN PREVIA</p>
	<p>FRENTE AL PASILLO DE LA PLANTA BAJA DEL EDIFICIO 6</p>	<p>6</p>	<p>SE RENOVARON LÁMPARAS EN ÁREAS CON LUZ DEFICIENTE</p>
	<p>CAMELLÓN CENTRAL DEL ESTACIONAMIENTO COMPARTIDO ENTRE ETL/DISEÑO</p>	<p>1</p>	<p>SE AGREGARON LÁMPARAS EN ÁREAS CON LUZ DEFICIENTE</p>
	<p>EN ÁRBOL QUE VA POR PASILLO QUE SE DIRIGE A DIRECCIÓN Y ESTACIONAMIENTO COMPARTIDO ENTRE ETL/DISEÑO</p>	<p>1</p>	<p>SE INSTALARON REFLECTORES EN ÁREAS SIN ILUMINACIÓN</p>



	<p>ESQUINA SUPERIOR DERECHA DEL EDIFICIO DE LA DIRECCIÓN DE BIOLOGÍA, JUNTO AL JARDÍN</p>	<p>3</p>	<p>SE INSTALARON REFLECTORES EN ÁREAS SIN ILUMINACIÓN</p>
	<p>PASILLO QUE VA DE DIRECCIÓN O ESTACIONAMIENTO A LA EXPLANADA DE AULAS MÓVILES</p>	<p>1</p>	<p>SE INSTALARON LÁMPARAS CON FOTOCELDAS EN ÁREAS CON ILUMINACIÓN DEFICIENTE</p>
	<p>ESCALERAS DEL PRIMER PISO DEL EDIFICIO N°7 (LABORATORIOS)</p>	<p>2</p>	<p>SE INSTALARON LÁMPARAS CON FOTOCELDAS EN ÁREAS CON ILUMINACIÓN DEFICIENTE</p>
	<p>ESQUINA BODEGA SUBIENDO A LA EXPLANADA DE AULAS MÓVILES</p>	<p>1</p>	<p>SE INSTALARON REFLECTORES, EN ÁREAS SIN ILUMINACIÓN</p>
	<p>SUBIENDO LAS ESCALERAS DE LA PARADA HACIA UNIDAD BIOMÉDICA</p>	<p>2</p>	<p>SE INSTALARON REFLECTORES EN ÁREAS CON ILUMINACIÓN DEFICIENTE</p>



	<p>JARDÍN POSTERIOR A LA DIRECCIÓN DE ETL</p>	<p>2</p>	<p>SE INSTALARON REFLECTORES EN ÁREAS SIN ILUMINACIÓN</p>
	<p>ESQUINA DIRECCIÓN DE DISEÑO</p>	<p>1</p>	<p>SE INSTALARON REFLECTORES EN ÁREAS SIN ILUMINACIÓN</p>
	<p>ESQUINA EDIFICIO DIRECCIÓN, CONSULTORIO MÉDICO</p>	<p>1</p>	<p>SE INSTALARON REFLECTORES EN ÁREAS SIN ILUMINACIÓN</p>

